Odwracalne wskaźniki temperatury

Hot Hand – wskaźnik okrągły , średnica 37 mm , temp. 50 °C
(dokładność +/-2°C)

Pojedyncze wskaźniki o średnicy 18 mm
Temperatury: 40°C, 45 °C, 50 °C, 55 °C,
60 °C, 65 °C, 70 °C
(dokładność +/-2°C)

przed **po**



7 okienkowe wskaźniki paskowe wymiar - 12,5 x 45 mm (dokładność +/-1°C)

- **TYP 1 -30 °C do 0°C**
- **Typ 2 0 °C do +30°C**
- **Typ 3 +30 °C do +60°C**
- **Typ 4 +60 °C do +90°C**



8 okienkowe wskaźniki paskowe wymiar 64 x 12 mm
(dokładność +/-1°C)

- **Typ 1: -3°C do +4°C**
- **Typ 2: +6°C do +13°C**
- **Typ 3: +14°C do +22°C**
- **Typ 4: +23°C do +31°C**
- **Typ 5: +32°C do +40°C**
- **Typ 6: +41°C do +49°C**



13 okienkowe wskaźniki paskowe wymiar 15 x 132 mm (układ poziomy) (dokładność +/-1°C)

- **Typ 1: 0°C do +12°C**
- **Typ 2: +12°C do +24°C**
- **Typ 3: +21°C do +36°C**
- **Typ 4: +36°C do +48°C**
- **Typ 5: +48°C do +60°C**

16 okienkowe wskaźniki paskowe wymiar 127 x12,5 mm (układ pionowy) (dokładność +/-1°C)

- **Typ 1: -3°C do +13°C**
- **Typ 2: +14°C do +31°C**
- **Typ 3: +32°C do +49°C**